

PUTZHAMMER IT

Beratung / Service / Programmierung



PUTZHAMMER IT – Reuten 10 – 83367 Petting

Updateanweisung SIRENE112 V2017.1, V2018.1, V2019.1, V2020.1

1. Alte Version noch in S112 laufen lassen
2. Download S112-Manager für Version 2020.1
3. S112-Manager V2019.1 – oder alte Version -starten
4. Button „SIRENE112-Scanner“ drücken
5. System in Liste auswählen
6. Menü->Extras – Datensicherung ausführen



Anschrift:
PUTZHAMMER IT
Johannes Putzhammer
Reuten 10
D-83367 Petting

Bankverbindung:
PUTZHAMMER IT
Sparkasse Traunwalchen
IBAN: DE28 7105 2050 0040 2543 02
BIC: BYLADEM1TST
KtoNr: 402 54 302 BLZ: 71052050

Steuer:
UST-ID: DE283109575
SteuerNr: 163/259/80765

Kontakt:
tel: +49 8686 590 000
fax: +49 8686 984 883
email: jp@putzhammerit.de
inet: <http://www.putzhammerit.de>

PUTZHAMMER IT

Beratung / Service / Programmierung



6. SIRENE112 runterfahren.

Neustart-Button in S112-Manager drücken und warten bis keine LEDs mehr blinken.

7. SIRENE112 vom NETZTEIL TRENNEN!

8. Neue SD-Karte einstecken

9. SIRENE112 mit dem Netzteil verbinden.

10. System startet nun. Warten Sie bis auf dem Fernseher der rote Bildschirm (Fehler Lizenz) erscheint.

Auf der neuen SD-Karte befindet sich bei Auslieferung noch keine gültige Lizenzdatei. Wenn Sie keinen Fernseher angeschlossen haben so warten Sie ca. 60 Sekunden bis Sie den nächsten Schritt ausführen!

11. Mit S112-Manager –V2020.1nochmals nach SIRENE112 scannen.

12. Menü->Extras->Lizenzdatei online abrufen ausführen

SIRENE112 verbindet sich automatisch mit dem Lizenzserver SIRENE112.COM und bezieht selbständig Ihre Lizenz vom Server – Internetverbindung vorausgesetzt. Erfolgsmeldung wird angezeigt.

13. Mit S112-Manager –V2020.1nochmals nach SIRENE112 scannen.

Jetzt wird Ihre SIRENE112 mit der korrekten Lizenz und Modus erkannt (Modus Master oder Slave).

14. System auswählen und Menü->Extras Datenwiederherstellung durchführen.

15. Nach erfolgreichen einspielen OHNE NEUSTART – Button Konfiguration im S112-Manager ausführen.



Anschrift:
PUTZHAMMER IT
Johannes Putzhammer
Reuten 10
D-83367 Petting

Bankverbindung:
PUTZHAMMER IT
Sparkasse Traunwalchen
IBAN: DE28 7105 2050 0040 2543 02
BIC: BYLADEM1TST
KtoNr: 402 54 302 BLZ: 71052050

Steuer:
USt-ID: DE283109575
SteuerNr: 163/259/80765

Kontakt:
tel: +49 8686 590 000
fax: +49 8686 984 883
email: jp@putzhammerit.de
inet: <http://www.putzhammerit.de>

PUTZHAMMER IT

Beratung / Service / Programmierung



16. Konfiguration überprüfen und im Menü->Datei Speichern auf Gerät ausführen.

Erst durch das Speichern auf SIRENE112 wird die alte Konfigurationsdatei auf den neuen Stand mit neuen benötigten Parametern auf SIRENE112 angepasst.

17. Menü->Extras->ILS-Anpassungen aktualisieren

SIRENE112 bezieht automatisch den aktuellsten Satz der ILS-Anpassungen von SIRENE112.COM. Internetverbindung vorausgesetzt.

18. Neustart durchführen.

19. Abschlußtest durchführen.

+ Demoalarm ausführen

+ Menü->Extras->Systemtest starten

+ Falls möglich. Echtes Alarmfax von ILS anfordern.

20. Wir wünschen viel Spaß mit der aktuellsten Version von SIRENE112!

21. Alte SD-Karte unverzüglich an Vertriebspartner zurücksenden – zu Ihrer Entlastung.

Mit freundlichen Grüßen

Johannes Putzhammer &TEAM
PUTZHAMMER IT

Anschrift: PUTZHAMMER IT Johannes Putzhammer Reuten 10 D-83367 Petting	Bankverbindung: PUTZHAMMER IT Sparkasse Traunwalchen IBAN: DE28 7105 2050 0040 2543 02 BIC: BYLADEM1TST KtoNr: 402 54 302 BLZ: 71052050	Steuer: USt-ID: DE283109575 SteuerNr: 163/259/80765	Kontakt: tel: +49 8686 590 000 fax: +49 8686 984 883 email: jp@putzhammerit.de inet: http://www.putzhammerit.de
---	---	--	---